


2 - ČEĽUSTOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ SÉRIA GPW5000

► VÝHODY VÝROBKU



„Univerzálné“

► Najvyšší výkon pri najmenších rozmeroch

Presvedčí vás jedinečným pomerom vlastnej hmotnosti k dĺžke čeluste chápadla a uchopovaciemu momentu. Tak sa zvýši výkon vášho stroja.

► Všeestranne použiteľné

Vďaka sériovej rôznosti funkcií, napríklad IP64 a ochrane proti korózii, môžete toto chápadlo používať takmer vo všetkých oblastiach. Ani to najmenej priaznivé prostredie nie je problém.

► Robustné a procesne bezpečné


Nulová údržba nastavená na 30 miliónov cyklov a mimo-riadne masívny prenos sily zvyšujú procesnú bezpečnosť na maximum.

► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť	Základná verzia	Varianty	
GPW50XX	NC	-00	-20
Zatváranie pružiny C	●		
30 mil. cyklov bez údržby (max.)	●		
Induktívny senzor	●		
Senzor magnetického pola	●		
S ochranou proti korózii	●		
Tesnenie uzavárania vzduchom	●		
IP 64	●		
Odolné voči teplotám	●		
		Základné vybavenie	Tepelná verzia



► PREHĽAD VÝHOD



- ① nútene vedený pákový mechanizmus**
 - synchronizovaný pohyb čeluste chápadla
- ② čelusť chápadla**
 - Montáž uchopovacej čeluste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
- ③ snímateľná strediacia objímka**
 - rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeluste
- ④ integrované poistenie uchopovacej sily**
 - Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
- ⑤ pohon**
 - Dvojčinný pneumatický valec
- ⑥ upevnenie a polohovanie**
 - Alternatívne na viacerých stranach na individuálnu montáž
- ⑦ drážka registrácie**
 - upevnenie a polohovanie senzorov magnetického pola
- ⑧ Dvojlamelové utesnenie**
 - IP64
 - Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih na čelusť (+/-)	Uchopovacia sila	Hmotnosť	Trieda IP
	[°]	[N]	[kg]	
GPW5008	+15/-2	1450	0,92	IP64
GPW5013	+15/-2	4200	3	IP64
GPW5025	+15/-2	14500	12	IP64

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.


2 - ČEĽUSTOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPW5025

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Diagram uchopovacej sily

Zobrazuje aritmetický súčet jednotlivých síl pôsobiacich na uchopovacej čelasti v závislosti od dĺžky čelaste chápadla.



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	180
My [Nm]	225
Fa [N]	7500

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	GPW5025NC-00-A
Zdvih na čelast (+/-) [°]	+15/-2
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	620
Uchopovací moment zaistený pružinou min. [Nm]	150
Uchopovacia sila zavrieť pri 0° [N]*	14500
Doba zatvárania [s]	0,16
Doba otvárania [s]	0,3
Vlastná hmotnosť namontovanej čelaste chápadla max. [kg]	7
Max. dĺžka uchopovacej čelasti [mm]	265
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,01
Prevádzkový tlak min. [bar]	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +90
Objem valca na cyklus [cm³]	780
Druh krytia potom IEC 60529	IP64
Hmotnosť [kg]	12

* merané od hornej hrany uchopovacích čelastí

► Technické údaje

GPW5025NC-00-A

+15/-2

620

150

14500

0,16

0,3

7

265

0,01

4

8

6

-10 ... +90

780

IP64

12


► Technické údaje - tepelná verzia

GPW5025NC-20-A

Prevádzková teplota [°C]

-10 ... +130

► TECHNICKÉ NÁKRESY



① Upevnenie chápadia

② Napájanie

③ Upevnenie uchopovacej čel'uste

⑥ Drážka pre registráciu senzora magnetického pola

⑦ Upevnenie zvierkovnice

⑯ Možnosť pripojenia utesňovacieho vzduchu

⑮ Upevnenie nastavenia zdvihu

⑰ Upevnenie spínacej vačky

⑱ Adaptéry

⑲ Chápadio

Ⓐ Vzduchová prípojka (zatvorené)

Ⓑ Vzduchová prípojka (otvorené)

Ⓐ Vzduchová prípojka alternatívna (zatvorené)


Ⓑ Vzduchová prípojka alternatívna (otvorené)

Energetické napájanie bez hadic M5



2 - ČEĽUŠŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPW5025


► PRÍSLUŠENSTVO



► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



4 [kus]
Strediaci kotúč



2 [kus]
Strediaci kotúč

030529

019387

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



UB5025AL
Univerzálna čelust
hliníková



UB5025ST
Univerzálna čelust oceľová



EB5025AL
Hliníková nastavovacia
čelust'



EB5025ST
Oceľová nastavovacia
čelust'



LB5025
Čelust L



WB5025L
Výmenná čelust – súprava
pre volný diel



WB5025F
Výmenná čelust – pevný
diel

NAPÁJANIE



WV1-8X8
uhlové výkynné skrutko-
vania



DSV1-8
Poistné tlakové ventil



DSV1-8E
Poistné tlakové ventil s
rýchlym odvzdušnením



SENZOR



ANS0084
montážna súprava pre in-
duktívny snímač priblíženia



NJ8-E2S
induktívny snímač priblíže-
nia - zástrčka M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uh-
lové, kábel 0,3 m - zástrčka M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola pria-
my, kábel 0,3 m - zástrčka M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač uhol,
kábel 0,3 m - zástrčka M8



MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-IL
Snímač polohy priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8

2-ČEĽUSTOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPW5000 – OPIS FUNKCIE




KOMPONENTY CHÁPADLA



Univerzálne čeľuste – UB5000

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu


Čeľustné chápadla, ktoré sú ako polotovar, existujú v hliníkovej (AL) a oceľovej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadle, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediačce puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čeľušť chápadla je potrebná jedna univerzálna čeľušť.



Nastavovacie čeľuste – EB5000

Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia

Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čeľušť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeľusti v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čeľušť chápadla je potrebná jedna nastavovacia čeľušť.




Výmenné čeľuste – WB5000

Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čeľustí chápadla

Na čeľušť chápadla je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava volného dielu, v závislosti od počtu čeľustí chápadla, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielem, je možné z dvoch strán.



KOMPONENTY CHÁPADLA



Čeľust' chápadia L – LB5000

Jednoduchá a rýchla možnosť pre adaptáciu na bočnej strane a na montáž uchopovacích čeľustí.




KOMPONENTY CHÁPADIĽ SA MÔŽU KOMBINOVAŤ!

Vyššie uvedené komponenty chápadiel sa môžu navzájom kombinovať a sú kompatibilné s rôznymi sériami skupiny chápadiel 5000.



NAPÁJANIE



Pneumatické skrutkové spoje


K dispozícii sú v priamom a zahnutom konštrukčnom tvare. Voliť sa môžu v závislosti od priestorových podmienok alebo montážnej situácie.

2-ČEĽUŠŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPW5000 – OPIS FUNKCIE



NAPÁJANIE




Poistný tlakový ventil – DSV

Zaručuje bezpečné zachovanie sily a polohy pri poklese systémového tlaku

Vďaka integrovanému, odblokovateľnému, dvojitému spätnému ventilu sa zachová systémový tlak chápadla v prípade núdzového vypnutia. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápadla. Pri variante E sú zabudované dve tlačidlá, pomocou ktorých sa chápadlo môže kontrolované odvzdušniť.



SENZOR




Montážna súprava

Montážna súprava sa montuje na chápadlo pomocou dodaného upevňovacieho materiálu. Montážna súprava umožňuje kontrolu poloh chápadla prostredníctvom spínača priblíženia.



SENZOR



Indukčné senzory – NJ

Na priame snímanie polohy čeľustí chápadla

Senzor sa zavedie do uchytenia až na doraz a zafixuje sa pomocou bočne ležiacej upínacej skrutky. Následne sa robí vyladenie na želanú polohu prostredníctvom nastavenia spínacieho jazýčka. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laničiek, s 0,3 m káblom s konektorom, ako aj s priamym konektorovým vývodom.


2-ČEĽUŠŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPW5000 – OPIS FUNKCIE




SENZOR

MFS02



MFS01




1-bodové senzory magnetického poľa – MFS

Na bezkontaktnú kontrolu polohy piestu

Tieto senzory sú namontované v drážke C chápadla a detekujú magnety pripojené na pieste chápadla. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym kálovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa sice stavia vyšie, má však kálový vývod, ktorý je posunutý o 90°. Tieto varianty existujú vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených lanič a s 0,3 m káblom s konektorm.



SENZOR




2-bodové senzory magnetického poľa - MFS

S dvomi voľne programovateľnými spinacími bodmi

Prostredníctvom programovacej jednotky, ktorá je integrovaná v kábli, je možné pri tomto senzore definovať dva spínacie body. Pre tento účel je senzor upnutý v drážke C, chápadlom sa nabehnne do polohy jedna a stlačením „teach button“ sa poloha zadefinuje. Potom sa chápadlom nabehnne do druhej polohy a naprogramuje sa. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležiace MFS02, s priamym kálovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stráti, stojaci MFS01 sa sice stavia vyššie, má však kálový vývod, ktorý je posunutý o 90°. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených lanič a s 0,3 m káblom s konektorm.



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Konektor

Na predĺženie a sériové pripojenie pripojovacích vedení pre senzoriku


K dispozícii sú káble s dĺžkou 5 m s otvoreným prameňom drôtených lanič. Káble je možné samostatne skrátiť podľa konkrétnych potrieb alebo sa môžu sériovo pripojiť s konektormi vo veľkostiach M8 a M12.

2-ČEĽUŠŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPW5000 – OPIS FUNKCIE



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Strediace puzdrá

K definovanému určeniu polohy uchopovacích čeľustí

Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čeľustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čeľustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.