



Artikel mit gleicher Buchstabenkennzeichnung müssen aus Toleranzgründen zusammen bestellt werden.


Due to tolerance reasons, articles with the same letter marking must be ordered together.

Ersatzteilstückliste
Parts list

GHK64200

| Pos. Item | Menge Quantity | Artikel-Nr. Article-No. | i |
|-----------|----------------|-------------------------|---|
| 10 | 1 | KGHK64 | |
| 20 | 2 | AUF00891 | |
| 30 | 2 | BAC62980 | |
| 40 | 2 | CDST00140 | |
| 50 | 1 | CZAN64010 | |
| 60 | 1 | DEC61050 | |
| 70 | 2 | DEC64030 | |
| 80 | 2 | DFG20380 | |
| 90 | 2 | DRG61040 | |
| 100 | 4 | DST42000 | |
| 110 | 1 | GEL61040 | |
| 120 | 1 | GEL61041 | |
| 130 | 2 | KOL63040 | b |
| 140 | 2 | KST64200 | |
| 150 | 1 | NAB64220 | |
| 160 | 1 | NOC03100 | |
| 170 | 4 | C043903002 | |
| 180 | 2 | C047265000 | |
| 190 | 4 | C0912030129 | |
| 200 | 6 | C0912100409 | |
| 210 | 3 | C0913060059 | |
| 220 | 5 | C0913080069 | |
| 230 | 2 | C0914060109 | |
| 240 | 1 | C340500039 | |
| 250 | 1 | C797916500 | |
| 260 | 2 | C7991030069 | |
| 270 | 2 | C7991100459 | |
| 280 | 2 | CDKPZ00630 | a |
| 290 | 2 | CDSPR00200 | a |
| 300 | 1 | CLAG16161 | |
| 310 | 1 | CMAG047 | b |
| 320 | 4 | COR0300300 | a |
| 330 | 2 | COR0560200 | a |
| 340 | 2 | COR0600200 | a |
| 350 | 1 | CTYP00116 | |
| 360 | 1 | DDOC00313 | |
| 370 | 2 | DRV1-4X8 | |
| a | 1 | DSGH64 | |

29.04.2019



Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
D-77866 Rheinau

www.zimmer-group.de

T +49 7844 9138-0
F +49 7844 9138-80

info@zimmer-group.de